

BK

BK

Y

Y

M

M

C

C

Firmware

10.44.FA25JA

①

全色（ブラック、シアン、マゼンダ、イエロー）

インク詰め替えカートリッジ装着時

ノズルチェック印刷時

ブラック色しか印字されない状況

シアン 色は微かに印字

マゼンダ色は微かに印字

イエロー色は印字されない

BK

BK

Y

Y

M

M

C

C

Firmware

10.44.FA25JA

③

全色（ブラック、シアン、マゼンダ、イエロー）

互換インクに交換後

ノズルチェック印刷時（全色指定時）

ブラック色しか印字されない状況

シアン 色は微かに印字

マゼンダ色は微かに印字

イエロー色は印字されない

EPSON PX-M5080F Series が [REDACTED] に正しくインストールされました。 ②

プリンターのプロパティ

受付時刻: 18:17:28

日付: 2019/12/12 木

ユーザー名: [REDACTED]

コンピューター名: [REDACTED]

プリンター名: PX-M5080F Series(ネットワーク)

プリンター モデル: EPSON PX-M5080F Series

カラー印刷: はい

ポート名: [REDACTED] PX-M5080F SERIES

データ形式: RAW

プリンター共有名:

プリンターの場所:

プリント プロセッサ: winprint

コメント:

区切りページの位置:

OS 環境: Windows x64

プリンター ドライバーのプロパティ

ドライバー名: EPSON PX-M5080F Series

ドライバーの種類: Type 3 - ユーザー モード

ドライバーのバージョン: 2.62.1.0

追加のプリンター ドライバー ファイル

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YDSPSBJ.DLL

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YJBCSBJ.DLL

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YUMRSBJ.DLL

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YBNDSBJ.BIN

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YCONSBJ.DLL

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YAUDSBJ.DLL

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YREDSBJ.DLL

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_WATO46.EXE

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YTSSBJ.EXE

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YTSSBJ.DAT

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YTNTSBJ.DLL

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TTN15BJ.PTN

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TTN25BJ.PTN

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TTN35BJ.PTN

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TTN45BJ.PTN

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TTN55BJ.PTN

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TTN65BJ.PTN

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YUI15BJ.DLL

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YUI15BJ.DLL

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YUIPSBJ.DLL

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TCXSBj.CFX

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TCXSBj.USX

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TCXSBj.DCX

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TCF05BJ.DEV

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YGRCSBJ.DLL

...

②

全色（ブラック、シアン、マゼンダ、イエロー）

インク詰め替えカートリッジ装着時

テストプリント印刷時（カラー設定）

ブラック色しか印字されない状況

左上（赤枠）にプリンターのロゴマークが印字されるはずが

カラー色が印字されないのでは

見えない

BK

BK

Y

Y

M

M

C

C

Firmware

10.44.FA25JA

④

互換インクを取り外し

インク吸入孔を綿棒、エアードで掃除後

再度互換インク装着し

ノズルチェック印刷時（全色指定時）

全色（ブラック、シアン、マゼンダ、イエロー）

何故か全色印字される。



Windows プリンター テストページ

EPSON PX-M5080F Seriesが正常にインストールされました。

プリンターのプロパティ

受付時刻: 19:09:04
日付: 2019/12/12 木
ユーザー名:
コンピューター名:
プリンター名: PX-M5080F Series(ネットワーク)
プリンター モデル: EPSON PX-M5080F Series
カラー印刷: はい
ポート名: X-M5080F SERIES
データ形式: RAW
プリンター共有名:
プリンターの場所:
プリントプロセッサ: winprint
コメント:
区切りページの位置:
OS 環境: Windows x64

プリンター ドライバーのプロパティ

ドライバー名: EPSON PX-M5080F Series
ドライバーの種類: Type 3 - ユーザー モード
ドライバーのバージョン: 2.62.1.0

追加のプリンター ドライバー ファイル

C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YDSPSBJ.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YJBCSBJ.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YUMRSBJ.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YBND0SBJ.BIN
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YCONSBJ.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YAUDSBJ.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YREDSBJ.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_WATO46.EXE
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YTSSBJ.EXE
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YTSSBJ.DAT
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YTNTSBJ.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TTN1SBJ.PTN
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TTN2SBJ.PTN
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TTN3SBJ.PTN
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TTN4SBJ.PTN
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TTN5SBJ.PTN
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TTN6SBJ.PTN
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YUIRSBJ.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YUI1SBJ.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YUIPSBJ.DLL
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TCX5BJ.CFX
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TCX5BJ.USX
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TCX5BJ.DCX
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_TCF0SBJ.DEV
C:\WINDOWS\system32\spool\DRIVERS\x64\3\E_YGRCSBJ.DLL

⑤

テスト印刷する
今まで印字されなかったシアンが印
字されている。