

インクがでるまでの手順



まえがき

再現したため、インクは互換インクになってますが、当初は詰め替えインクカートリッジです。

インクカートリッジを取り外します。

以前のメールでインクヘッドにインクが目詰まりをおこしている可能性があるとの事だったので、分解して清掃してみる事にしました。




1.カートリッジカバーを開き、ダメもとで分解してみようと思いました。




2.この箇所はなんとか外せましたが（コツがいりますが）、これ以上は簡単に分解できないとわかりましたので、分解はここまでにしました。

これをやって印字されるようになったとは思えないので、この箇所の分解はやらなくてもよいと思います。



3.インクの吸入孔のような箇所のまわりに残っているインクを綿棒できれに取り除きました。何度も繰り返し行い、インクがつかなくなるまで取り除きます。



3.綿棒の残骸です。



4.それでもまだ突起（インクの吸入孔）箇所にインクが残っていたのでエアーを吹き付けてみようと思い。ティッシュを上のにせてエアーを吹き付けました。※ティッシュを抑えてエアーを吹き付けないと中のインクが飛び散るので汚れます。



5.エアーで吹き付け終りの写真です。
ティッシュを4-5枚程使いました。
何度も繰り返し行い、ティッシュが汚れない
まで吹き付けました。



6.掃除前の拡大写真を撮っていただければよかつたのですが、撮り忘れて比較しにくいですが突起箇所の中もインクが取り除かれているのがわかります。



7.元に戻して、再度ノズルチェック→印字内容を確認（詰め替えカートリッジではこの時点で印字されないのですが、今回は印字されました。）→ヘッドクリーニングの順できれいに印字されるようになりました。

8.印字比較 スキャンしたデーターを添付

